# FICHE SIGNALÉTIQUE

#### 1. Identification

Identificateur de produit Steel Coat 316

Autres moyens d'identification

Code du produit 1000017109

Usage recommandé Revêtement

Restrictions d'utilisation Aucuns connus.

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

**Fabricant** 

Nom de la société Brodi Specialty Products Adresse 3175 – 14th Avenue

Unit #1

Markham, Le L3R 0H1

Canada

Téléphone877-744-0751CourrielNon disponible.

Numéro de téléphone

d'urgence

**Fournisseur** 

Emergency - Outside US

1-952-852-4646 1-866-836-8855

Non disponible.

Emergency - US

# 2. Identification des dangers

Dangers physiquesAérosols inflammablesCatégorie 1Dangers pour la santéCorrosion cutanée/irritation cutanéeCatégorie 2Lésions oculaires graves/irritation oculaireCatégorie 2A

Toxicité pour la reproduction (le fœtus)

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles 
Catégorie 3 - effets narcotiques

exposition unique

Toxicité pour certains organes cibles -

expositions répétées

Danger par aspiration

Catégorie 2

Catégorie 1

## Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et

de pénétration dans les voies

respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseil de prudence Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les gaz. Lavez vigoureusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec beaucoup d'eau. EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour la respiration. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. Appelez un CENTRE ANTIPOISON/médecin si vous vous sentez mal. En cas d'irritation de la peau: Demander un conseil médical/des soins. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un conseil médical/des soins. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122

°F.

Élimination

Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

**Dangers environnementaux** 

Dangereux pour le milieu aquatique, danger

Catégorie 3

aigu

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3

long terme

**Autres dangers** 

Aucuns connus.

Renseignements supplémentaires

Aucune.

# 3. Composition/information sur les ingrédients

#### Mélanges

Dénomination chimique Nom commun et synonymes		Numéro d'enregistrement CAS	%	
Acétone		67-64-1	25.42	
Toluène		108-88-3	23.91	
Xylène		1330-20-7	6.87	
Éthylbenzène		100-41-4	1.21	
Autres composés sous les nive	eaux déclarables		42.59	

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids (kg), sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume (l).

#### 4. Premiers soins

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation de la peau: Demander un conseil médical/des soins. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles cornéennes, s'il y a possibilité de le faire. Continuer de rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement le médecin ou le centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac dans les poumons.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation grave des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut entraîner de la rougeur et de la douleur. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

Informations générales

Si exposé(e) ou préoccupé(e): Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés

Agents extincteurs inappropriés

Mousse résistante à l'alcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant l'incendie.

Dangers spécifiques du produit dangereux

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Équipement/directives de lutte contre les incendies

respiratoire autonome. Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. Les conteneurs doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. En cas d'incendie majeur dans la zone de chargement : utiliser des supports de tuyaux autonomes et des lances à eau autonomes;

Contenu sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à

Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil

sinon, se retirer et laisser brûler.

Méthodes particulières d'intervention

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes. Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations.

Risques d'incendie généraux

Aérosol extrêmement inflammable.

# 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Ne pas respirer les gaz. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour s'informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Se reporter aux fiches signalétiques et/ou aux modes d'emploi joints. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Déplacer le cylindre vers une zone sûre et ouverte si la fuite est irréparable. Isoler la zone jusqu'à dispersion du gaz. Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Tenir les matériaux combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Recouvrir d'une feuille de plastique pour empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.

Précautions relatives à l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous les rejets dans l'environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

#### 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser contre une flamme nue ou tout autre objet incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit sèche. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas réutiliser des récipients vides. Ne pas respirer les gaz. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l'exposition prolongée. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Si possible, manipuler dans un système clos. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Aérosol niveau 2.

Garder sous clef. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à une température supérieure à 50 °C. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manier ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Ce matériau peut accumuler des charges statiques pouvant causer des étincelles et devenir une source d'ignition. Conserver à l'écart de matières incompatibles (voir rubrique 10).

Nom du produit: Steel Coat 316 3011

# 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

# Limites d'exposition professionnelle

ÉTATS-UNIS.	Valeurs li	imites d'ex	coosition de	l'ACGIH
-------------	------------	-------------	--------------	---------

Composants	Туре	
Acétone (CAS 67-64-1)	STEL	500 ppm
	TWA	250 ppm
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	TWA	20 ppm
Toluène (CAS 108-88-3)	TWA	20 ppm
Xylène (CAS 1330-20-7)	STEL	150 ppm
	TWA	100 ppm
Canada. LEMT pour l'Alberta (Co Composants	ode de l'hygiène et de la sécuri Type	té au travail, Annexe 1, Tableau 2) Valeur
Acétone (CAS 67-64-1)	STEL	1800 mg/m3
,		750 ppm
	TWA	1200 mg/m3
	1 **/* (	500 ppm
Éthylbenzène (CAS	STEL	
100-41-4)	SIEL	543 mg/m3
,		125 ppm
	TWA	434 mg/m3
		100 ppm
Γoluène (CAS 108-88-3)	TWA	188 mg/m3
• - /		50 ppm
(ylène (CAS 1330-20-7)	STEL	651 mg/m3
5,5.10 (5/10 1000 20 1)	3.22	150 ppm
	TWA	434 mg/m3
	1 4 4 7	<del>-</del>
		100 ppm l'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée
chimiques, Réglementation sur l Composants	a santé et sécurité au travail 29 Type	l'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur l Composants	a santé et sécurité au travail 29 Type STEL	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur 500 ppm
chimiques, Réglementation sur le Composants Acétone (CAS 67-64-1)	a santé et sécurité au travail 29 Type STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur 500 ppm 250 ppm
Chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	a santé et sécurité au travail 29 Type STEL TWA TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur 500 ppm 250 ppm 20 ppm
Chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	a santé et sécurité au travail 29 Type STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur 500 ppm 250 ppm
Chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)	a santé et sécurité au travail 29 Type STEL TWA TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur 500 ppm 250 ppm 20 ppm
Chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)	a santé et sécurité au travail 29 Type STEL TWA TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Toluène (CAS 108-88-3) Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée  Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 150 ppm 100 ppm
chimiques, Réglementation sur le Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA IWA IWA STEL TWA ILEMENT 217/2006, Loi sur la séc	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée  Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail)  Valeur
Chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA Iement 217/2006, Loi sur la séc	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 150 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm
chimiques, Réglementation sur le Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA IWA IWA STEL TWA ILEMENT 217/2006, Loi sur la séc	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée  Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail)  Valeur
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA Iement 217/2006, Loi sur la séc	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 150 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Toluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 150 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm 250 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Foluène (CAS 108-88-3)	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA Ilement 217/2006, Loi sur la séc Type STEL TWA TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm
Chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA Ilement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA TWA TWA TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 2 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Foluène (CAS 108-88-3) Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Foluène (CAS 108-88-3) Kylène (CAS 1330-20-7)	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA  Ilement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA STEL TWA TWA TWA STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 20 ppm 20 ppm 100 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT pour l'Ontario. (Canada. LEMT pour l'Ontario. (C	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA  Ilement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA STEL TWA TWA TWA STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm 20 ppm 250 ppm 250 ppm 20 ppm 20 ppm
Chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT pour l'Ontario. (Canada. LEMT pour l	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA Ilement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA Ontrôle de l'exposition à des a	l'exposition en milieu de travail pour les substances 26/97, ainsi modifiée  Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 250 ppm 20 ppm 20 ppm 20 ppm 20 ppm 450 ppm 150 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Toluène (CAS 108-88-3)  Xylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Toluène (CAS 108-88-3)  Xylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT pour l'Ontario. (Composants	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA Idement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances de/97, ainsi modifiée  Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm 250 ppm 250 ppm 250 ppm 250 ppm 20 ppm 250 ppm 250 ppm 250 ppm 270 ppm 170 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Toluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Toluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT pour l'Ontario. (Canada. LEMT pour l'Ontario. (Canada. LEMT pour l'Ontario. (Canada Casants)  Acétone (CAS 67-64-1)	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA Ilement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA STEL TWA Ontrôle de l'exposition à des au Type  STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Toluène (CAS 108-88-3) Xylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Toluène (CAS 108-88-3) Xylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT pour l'Ontario. (Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 67-64-1)	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA Idement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances de/97, ainsi modifiée  Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm 250 ppm 250 ppm 250 ppm 250 ppm 20 ppm 250 ppm 250 ppm 250 ppm 270 ppm 170 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)  Foluène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 108-88-3)  Kylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT pour l'Ontario. (Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 67-64-1)	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA Ilement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA STEL TWA Ontrôle de l'exposition à des au Type  STEL TWA	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Toluène (CAS 108-88-3) Xylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 108-88-3) Xylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT pour l'Ontario. (Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 108-88-3) Xylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT pour l'Ontario. (Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA  Ilement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA TWA TWA TWA TWA TWA STEL	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm 250 ppm 250 ppm 250 ppm 250 ppm 20 ppm 250 ppm 20 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm
chimiques, Réglementation sur la Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Toluène (CAS 108-88-3) Xylène (CAS 1330-20-7)  Canada. LEMT de Manitoba (Règ Composants  Acétone (CAS 67-64-1)  Éthylbenzène (CAS 100-41-4) Toluène (CAS 108-88-3) Xylène (CAS 1330-20-7)	a santé et sécurité au travail 29 Type  STEL TWA TWA TWA STEL TWA  Ilement 217/2006, Loi sur la séc Type  STEL TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA STEL TWA Ontrôle de l'exposition à des ar Type  STEL TWA STEL	d'exposition en milieu de travail pour les substances 96/97, ainsi modifiée Valeur  500 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 100 ppm curité et l'hygiène du travail) Valeur  500 ppm 250 ppm 250 ppm 20 ppm 250 ppm 20 ppm 150 ppm 150 ppm 150 ppm 150 ppm 150 ppm 150 ppm 100 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm

Nom du produit: Steel Coat 316 3011 SDS CANADA

Product #: 1000017109 Version n°: 01 Date de publication: 22-Mai-2017

Composants	Туре	Valeur	
Acétone (CAS 67-64-1)	STEL	2380 mg/m3	
		1000 ppm	
	TWA	1190 mg/m3	
		500 ppm	
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	STEL	543 mg/m3	
		125 ppm	
	TWA	434 mg/m3	
		100 ppm	
Toluène (CAS 108-88-3)	TWA	188 mg/m3	
		50 ppm	
Xylène (CAS 1330-20-7)	STEL	651 mg/m3	
		150 ppm	
	TWA	434 mg/m3	
		100 ppm	

#### Valeurs biologiques limites

Indices d'exposition biologique de l'ACGIH

Composants	Valeur	Déterminant	Échantillo n	Temps d'échantillonnag e
Acétone (CAS 67-64-1)	25 mg/l	Acétone	Urine	*
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	0.15 g/g	Somme de l'acide mandélique et de l'acide phénylglyoxyliq ue	Créatinine dans l'urine	*
Toluène (CAS 108-88-3)	0.3 mg/g 0.03 mg/l	o-crésol, avec hydrolyse Toluène	Créatinine dans l'urine Urine	*
	0.03 mg/l	Toluène	Sang	*
Xylène (CAS 1330-20-7)	1.5 g/g	Acides méthylhippuriq ues	Créatinine dans l'urine	*

<sup>\* -</sup> Pour des détails sur l'échantillonnage, veuiller consulter le document source.

#### Directives au sujet de l'exposition

Canada - LEMT pour l'Alberta : Désignation cutanée

Toluène (CAS 108-88-3) Peut être absorbé par la peau.

Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée

Toluène (CAS 108-88-3) Peut être absorbé par la peau.

Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée

Toluène (CAS 108-88-3) Peut être absorbé par la peau.

Contrôles d'ingénierie appropriés

Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d'air l'heure). Les débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable. Des douches oculaires et des douches d'urgence doivent être disponibles sur le lieu de travail pendant la manipulation de ce produit.

#### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Protection du visage/des** Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques). **yeux** 

Protection de la peau

Protection des mains Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. Les gants appropriés peuvent

être indiqués par le fournisseur de gants.

Autre Porter des vêtements appropriés et résistant aux produits chimiques. L'emploi d'un tablier

imperméable est recommandé.

**Protection respiratoire** Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique / une cartouche contre les

vapeurs organiques NIOSH ou un respirateur avec alimentation d'air.

**Dangers thermiques** Porter des vêtements de protection thermique appropriés, lorsque nécessaire.

Considérations d'hygiène

générale

Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

# 9. Propriétés physiques et chimiques

**Apparence** 

État physique Gaz. **Forme** Aérosol

Couleur Non disponible. Non disponible. Odeur Seuil olfactif Non disponible. Non disponible. Point de fusion et point de Non disponible.

congélation

Point initial d'ébullition et

domaine d'ébullition 45.71 °C (114.29 °F) estimation

-19.0 °C (-2.2 °F) estimation Point d'éclair

Non disponible. Taux d'évaporation Non disponible. Inflammabilité (solides et gaz)

Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité

Limites d'inflammabilité -

inférieure (%)

1.1 % estimation

Limites d'inflammabilité -

supérieure (%)

7.1 % estimation

Limite d'explosibilité -

inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité -

supérieure (%)

Non disponible.

3244.56 psig @70F estimation Tension de vapeur

Densité de vapeur Non disponible. Densité relative Non disponible.

Solubilité

Non disponible. Solubilité (eau) Coefficient de partage Non disponible. n-octanol/eau

**Température** 

Non disponible.

d'auto-inflammation

Température de décomposition Non disponible. Viscosité Non disponible.

**Autres informations** 

Propriétés explosives Non explosif. Propriétés comburantes Non oxydant. Densité 0.624 estimation

10. Stabilité et réactivité

Réactivité Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de

transport.

Stabilité chimique La substance est stable dans des conditions normales.

Nom du produit: Steel Coat 316 3011 SDS CANADA 6 / 12 Product #: 1000017109 Version n°: 01 Date de publication: 22-Mai-2017

Risque de réactions

dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d'éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts. Acides. Les agents oxydants forts. Nitrates. Halogènes Fluor Chlore

Produits de décomposition

dangereux

Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

# 11. Données toxicologiques

## Renseignements sur les voies d'exposition probables

Inhalation Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une

exposition prolongée par inhalation. Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux

de tête. Nausée, vomissements.

Contact avec la peau Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux Provoque une sévère irritation des yeux.

La pénétration des gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par ingestion ou par Ingestion

vomissement peut causer une pneumonie chimique.

Les symptômes correspondant aux caractéristiques

physiques, chimiques et toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation grave des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut entraîner de la rougeur et de la douleur.

#### Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Peut être mortel en cas d'ingestion et

de pénétration dans les voies respiratoires. Effets narcotiques.

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
Acétone (CAS 67-64-1)		
<u>Aiguë</u>		
Cutané		
DL50	Cobaye	> 7426 mg/kg, 24 heures
		> 9.4 ml/kg, 24 heures
	Lapin	> 7426 mg/kg, 24 heures
		> 9.4 ml/kg, 24 heures
Inhalation		
CL50	Rat	55700 ppm, 3 heures
		132 mg/l, 3 heures
		50.1 mg/l
Orale		
DL50	Rat	5800 mg/kg
		2.2 ml/kg
Éthylbenzène (CAS 100-41-4	4)	
<u>Aiguë</u>		
Cutané		
DL50	Lapin	17.8 ml/kg, 24 heures
Inhalation		
CL50	Rat	4000 ppm
	Souris	> 8000 ppm, 20 minutes
Orale		
DL50	Rat	3500 mg/kg
Toluène (CAS 108-88-3)		
<u>Aiguë</u>		
Cutané		
DL50	Lapin	> 5000 mg/kg, 24 heures

Nom du produit: Steel Coat 316 3011

SDS CANADA

Product #: 1000017109 Version n°: 01 Date de publication: 22-Mai-2017

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
Inhalation		
CL50	Rat	5879 - 6281 ppm, 6 heures
		25.7 mg/l, 4 heures
	Souris	6405 - 7436 ppm, 6 heures
		5320 ppm, 8 heures
Orale		
DL50	Rat	> 5000 mg/kg
Xylène (CAS 1330-20-7)		
<u>Aiguë</u>		
Cutané		
DL50	Lapin	> 5000 ml/kg, 4 heures
		12126 mg/kg, 24 heures
Inhalation		
CL50	Rat	5922 ppm, 4 heures
Orale		
DL50	Rat	3523 mg/kg
		10 ml/kg
	Souris	5251 mg/kg

<sup>\*</sup> Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.

Corrosio	n cutanée/irritation
_	

Provoque une irritation cutanée.

cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux.

graves/irritation oculaire

Lésions oculaires

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation respiratoire N'est pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée Ce produit ne devrait pas causer une sensibilisation de la peau.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus

de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Le risque d'un cancer ne peut pas être exclu suite à une exposition prolongée. Cancérogénicité

#### Carcinogènes selon l'ACGIH

Acétone (CAS 67-64-1) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour

l'homme.

Éthylbenzène (CAS 100-41-4) A3 Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez

l'homme.

Toluène (CAS 108-88-3) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour

l'homme.

Xylène (CAS 1330-20-7) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour

l'homme.

## Canada - LEMT pour le Manitoba : cancérogénicité

ACÉTONE (CAS 67-64-1) Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme. Éthylbenzène (CAS 100-41-4)

Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez

I'homme.

**TOLUÈNE (CAS 108-88-3)** Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme. XYLÈNE (ISOMÈRES O, M ET P) (CAS 1330-20-7) Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

#### Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Éthylbenzène (CAS 100-41-4) 2B Peut-être cancérogène pour l'homme.

Toluène (CAS 108-88-3) 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour

l'homme.

Xylène (CAS 1330-20-7) 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour

l'homme.

#### Toxicité pour la reproduction

Il a été montré que des composants de ce produit provoquent des défauts de naissance et des désordres reproductifs chez les animaux de laboratoire. Susceptible de nuire au fœtus.

#### Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique

Peut causer de la somnolence et des étourdissements.

Nom du produit: Steel Coat 316 3011 Product #: 1000017109 Version n°: 01 Date de publication: 22-Mai-2017 Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

exposition prolongée.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d'ingestion et

de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Écotoxicité

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut

7.5 - 11 mg/l, 96 heures

causer des effets chroniques.

### 12. Données écologiques

Composants		Espèces	Résultats d'épreuves
Acétone (CAS 67-64-1	)		
Aquatique			
Crustacés	CE50	Puce d'eau (daphnia magna)	21.6 - 23.9 mg/l, 48 heures
Poisson	CL50	Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)	4740 - 6330 mg/l, 96 heures
Éthylbenzène (CAS 10	00-41-4)		
Aquatique			
Algues	IC50	Algues	4.6 mg/L, 72 heures
Crustacés	CE50	Daphnia	2.1 mg/L, 48 heures
		Puce d'eau (daphnia magna)	1.37 - 4.4 mg/l, 48 heures

tête-de-boule (pimephales promelas)

Toluène (CAS 108-88-3)

Aquatique

Poisson

Algues	IC50	Algues	433.0001 mg/L, 72 heures
Crustacés	CE50	Daphnia	7.645 mg/L, 48 heures
		Puce d'eau (daphnia magna)	5.46 - 9.83 mg/l, 48 heures
Poisson	CL50	Saumon coho, (Oncorhynchus kisutch)	8.11 mg/l, 96 heures
Xylène (CAS 1330-20-7)			

Aquatique

Poisson CL50 Perche-soleil bleue (Lepomis 7.711 - 9.591 mg/l, 96 heures

macrochirus)

Persistance et dégradation

Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

#### Potentiel de bioaccumulation

#### Potentiel de bioaccumulation

Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau

CL50

Acétone -0.24Éthylbenzène 3.15 Toluène 2.73 3.12 - 3.2Xylène

Aucune donnée disponible. Mobilité dans le sol

On ne prévoit aucun autre effet environnemental négatif (par ex., appauvrissement de la couche Autres effets nocifs

d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de

réchauffement de la planète) causé par ce composant.

## 13. Données sur l'élimination

Instructions pour l'élimination

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d'élimination des déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la substance

s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

Nom du produit: Steel Coat 316 3011

SDS CANADA

<sup>\*</sup> Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.

Règlements locaux Détruire conformément à

d'élimination toutes les réglementations applicables.

Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le Code des déchets dangereux

fabricant et l'entreprise de décharge.

Déchets des résidus / produits

non utilisés

Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son

contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).

Emballages contaminés Comme les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, respecter les avertissements

sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

Ne pas réutiliser des récipients vides.

## 14. Informations relatives au transport

#### **TMD**

**Numéro ONU** UN1950

Désignation officielle de

AÉROSOLS, inflammables

transport de l'ONU

Classe de danger relative au transport

Classe 2.1 Danger subsidiaire

Groupe d'emballage Sans objet.

Dangers environnementaux Oui

Précautions spéciales pour

Lire les instructions de sécurité, la FS et les procédures d'urgence avant de manipuler.

l'utilisateur

**IATA** 

**UN** number UN1950

**UN** proper shipping name Aerosols, flammable

Transport hazard class(es)

2.1 Class Subsidiary risk Label(s) 2.1

Packing group Not applicable.

**Environmental hazards** Yes **ERG Code** 101

Other information

Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Passenger and cargo

aircraft

Allowed with restrictions.

Allowed with restrictions. Cargo aircraft only

**IMDG** 

**UN** number UN1950 **UN** proper shipping name **AEROSOLS** 

Transport hazard class(es)

2.1 Class Subsidiary risk Label(s) 2.1

Not applicable. Packing group

**Environmental hazards** 

Marine pollutant Yes **EmS** F-D, S-U

Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Transport en vrac selon Sans objet.

l'Annexe II de MARPOL 73/78 et

le recueil IBC

# IATA; IMDG; TMD



#### Polluant marin



Informations générales

Polluant marin selon le code IMDG.

# 15. Informations sur la réglementation

## Réglementation canadienne

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Non réglementé.

Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.

Gaz à effet de serre

Non inscrit.

## Règlements sur les précurseurs

Acétone (CAS 67-64-1) Classe B Toluène (CAS 108-88-3) Classe B

## Règlements internationaux

# Convention de Stockholm

Sans objet.

#### Convention de Rotterdam

Sans objet.

# Protocole de Kyoto

Sans objet.

# **Montreal Protocol**

Sans objet.

# Convention de Bâle

Sans objet.

## **Inventaires Internationaux**

Pays ou région	Nom de l'inventaire	En stock (Oui/Non)*
Australie	Inventaire australien des substances chimiques (AICS)	Non
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Oui
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Non
Chine	Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)	Non
Europe	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)	Non
Europe	Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)	Non
Japon	Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS)	Non

Pays ou région Nom de l'inventaire En stock (Oui/Non)\*

Corée Liste des produits chimiques existants (ECL) Non Nouvelle-Zélande Inventaire de la Nouvelle-Zélande Non

Philippines Inventaire philippin des produits et substances chimiques Non

(PICCS)

États-Unis et Porto Rico Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi Oui

réglementant les substances toxiques)

\*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

### 16. Renseignements divers

Date de publication 22-Mai-2017

Version n° 01

Avis de non-responsabilité We ne peut prévoir toutes les conditions d'utilisation des présentes informations et de son produit,

ou des produits d'autres fabricants associés à son produit. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à assurer une manipulation, un entreposage et une élimination du produit en toute sécurité. L'utilisateur est responsable en cas de perte, de blessure, de dommage ou de frais causés par une utilisation inadéquate. Les renseignements contenus dans cette fiche ont été écrits selon les meilleures connaissances et la meilleure expérience actuellement disponibles.

Informations relatives à la

révision

Identification du produit et de l'entreprise : Autres noms commerciaux